

INSTALLATION / MOUNTING L 770-780-790

L 770





L 780






L 790



LOCHBILD / HOLE PATTERN L 770-780-790



POSITION KLEMMRING IM ADAPTER / CLAMPING RING POSITION IN ADATER



EINSETZEN UND ENTFERNEN / INSERTION AND REMOVAL



✓ OPEN



Kabel durch die vorgesehene Öffnung führen!

Thread the cable through the opening provided!



✗



Leuchte auf Adapter stecken und in der Mitte andrücken! Somit wird die Dichtung komprimiert.

Mit langer Seite des Innensechskantschlüssels 2,5mm und einen max. Drehmoment von 0,5Nm im Uhrzeigersinn verriegeln!

Mount the light on the adapter and press centrally in place! This compress the gasket. Lock by turning clockwise with the long side of the 2,5mm Allen key a max torque of 0,5Nm!

Pay attention to flatness of the adapter base! The clamping ring position must be set to OPEN! Do not exceed a tightening torque of 2Nm when tightening the fastening screws!